


Rasenmäher



Übersicht

1. Geänderte Motorbefestigung
2. Geänderter Kupplungsflansch der Messerkupplung


1. Geänderte Motorbefestigung

Zur Funktionsverbesserung kommen bei den Modellen MB 650.0 TK/ KS, MB 655.0 GK/ KS, MB 750.0 GK und MB 755.0 KS geänderte Schneidschrauben **1** zum Einsatz.

Bei den Modellen MB 443.0, MB 443.0 T, MB 448.0, MB 448.0 T, MB 650.0 OS und MB 655.0 OS kommen die Schneidschrauben nur in der Serienfertigung zum Einsatz, als Ersatzteil sind weiterhin Durchgangsschrauben, Scheiben und Sichermmuttern zu verwenden.

Hinweis:

Im Reparaturfall ist bei den Modellen MB 650.0 TK/ KS, MB 655.0 GK/ KS, MB 750.0 GK und MB 755.0 KS darauf zu achten, dass die Schneidschraube sauber im bestehenden Gewinde angesetzt wird. Es muss vermieden werden, ein zusätzliches Gewinde zu schneiden.



Änderungseinsatz

Modell	ab Maschinenummer
MB 443.0/ T, MB 448.0/ T	4 31 132 322
MB 650.0 KS, MB 650.0 TK MB 655.0 KS, MB 655.0 GK MB 750.0 GK, MB 755.0 KS	4 31 128 127
MB 650.0 OS, MB 655.0 OS	4 31 134 028

Zusammenfassung


Pos.	Benennung	bisherige Ausführung	neue Ausführung	Bemerkung
1	Schneidschraube	9039 488 9006	9039 488 1953	(2), (A), (4)

Bemerkung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> (1) Bauteil in neuer Ausführung ist mit Bauteil in bisheriger Ausführung tauschbar. (2) Bauteil in neuer Ausführung ist mit Bauteil in bisheriger Ausführung nicht tauschbar. (3) Bauteil in bisheriger Ausführung kann für neue Geräte nicht verwendet werden, Bauteil in neuer Ausführung kann aber für Geräte älterer Bauart verwendet werden. (4) Betrifft nur die Modelle MB 650.0 KS, MB 650.0 TK, MB 655.0 KS, MB 655.0 GK, MB 750.0 GK und MB 755.0 KS | <ul style="list-style-type: none"> (A) Bauteil in bisheriger Ausführung ist als Ersatzteil weiterhin erhältlich. (B) Bauteil in bisheriger Ausführung ist nach Aufbrauch der Lagerstände als Ersatzteil nicht mehr erhältlich. (C) Bauteil in bisheriger Ausführung ist als Ersatzteil nicht mehr erhältlich. (D) Neuteil |
|---|--|

2. Geänderter Kupplungsflansch der Messerkupplung

Bei den Modellen MB 650.0 OS und MB 655.0 OS kommt aufgrund der Schneidschraube ein geänderter Kupplungsflansch **1** zum Einsatz.



Änderungseinsatz

Modell	ab Maschinennummer
MB 650.0 OS	
MB 655.0 OS	4 31 134 028

Zusammenfassung

Pos.	Benennung	bisherige Ausführung	neue Ausführung	Bemerkung
1	Kupplungsflansch	6107 162 3500	6107 162 3510	(3), (A)

Bemerkung

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Bauteil in neuer Ausführung ist mit Bauteil in bisheriger Ausführung tauschbar.</p> <p>(2) Bauteil in neuer Ausführung ist mit Bauteil in bisheriger Ausführung nicht tauschbar.</p> <p>(3) Bauteil in bisheriger Ausführung kann für neue Geräte nicht verwendet werden, Bauteil in neuer Ausführung kann aber für Geräte älterer Bauart verwendet werden.</p> | <p>(A) Bauteil in bisheriger Ausführung ist als Ersatzteil weiterhin erhältlich.</p> <p>(B) Bauteil in bisheriger Ausführung ist nach Aufbrauch der Lagerstände als Ersatzteil nicht mehr erhältlich.</p> <p>(C) Bauteil in bisheriger Ausführung ist als Ersatzteil nicht mehr erhältlich.</p> <p>(D) Neuteil</p> |
|--|---|