

Бетономешалка

GRW 9

Технические характеристики инструмента

Код для заказа	0 601 968 0..
Потребляемая мощность, Вт	900
Число оборотов под нагрузкой, мин ⁻¹	400
Число оборотов на холостом ходу, мин ⁻¹	480
Диаметр шпинделя	5/8"
Вес (без принадлежностей), кг	ок.3,9
Класс защиты	□ / II

Элементы устройства

1. Перемешивающая насадка
2. Переходник
3. Шпиндель
4. Фланец шпинделя
5. Защитный фланец
6. Вентиляционные щели
7. Выключатель
8. Ручка
9. Крепежная гайка защитного фланца
10. Крепежный рычаг
11. Вспомогательная рукоятка

Некоторые из описанных или изображенных элементов могут не входить в состав поставки.

Для Вашей безопасности

Безопасная работа с прибором возможна лишь при условии, что Вы внимательно ознакомились с инструкцией по эксплуатации и технике безопасности, и будете строго соблюдать имеющиеся в них указания. Рекомендуется получить практические советы от тех, кто имеет опыт эксплуатации подобных устройств.

- Каждый раз перед работой проверяйте устройство, кабель и вилку. Неисправности устраняются только специалистом.
- Устройство не должно быть влажным. Нельзя его эксплуатировать в сыром помещении.
- Перед любым обслуживанием устройство вилку нужно вынуть из розетки. Вилка вынимается из розетки только при выключенном устройстве.
- Кабель всегда должен располагаться за устройством.
- При работе на открытом воздухе применять только предназначенные для такой работы удлинители и розетки. Устройство в этом случае должно быть снабжено автоматическим предохранителем.
- Нельзя эксплуатировать устройство во взрывоопасных условиях.
- Нельзя обрабатывать взрывоопасные материалы (напр., легковоспламеняющиеся растворители) и материалы, температура воспламенения которых ниже 21°C. Выполнять все указания производителя по обработке.
- При образовании вредных для здоровья выделений одевать защитную маску и защитные очки.

- При случайном попадании устройство в раствор следует немедленно вынуть вилку из сети. Эксплуатация устройства может быть возобновлена только после проверки его в службе сервиса BOSCH.
- Устройство следует эксплуатировать только со вспомогательной ручкой, причем всегда его надо держать двумя руками.
- При работе следует принимать устойчивую позу.
- Применять только фирменные принадлежности.

Монтаж защитного фланца и дополнительной ручки

Защитный фланец 5 предохраняет устройство от загрязнения; Кроме того, на нем крепится дополнительная рукоятка 11.

Установить защитный фланец 5 на фланец шпинделя 4 и закрепить гайкой 9.

Вспомогательную ручку 11 вставить в отверстие фланца 5 и зафиксировать рычагом 10. Положение ручки при необходимости можно отрегулировать во время работы.

Монтаж перемешивающей насадки

Перемешивающую насадку 1 с переходником 2 навернуть на шпиндель 3. Удерживая шпиндель гаечным ключом 22 мм, затянуть таким же ключом перемешивающую насадку 1 и переходник 2.

Для съема или смены перемешивающей насадки нужно проделать те же действия в обратном порядке.

Перед вводом в эксплуатацию

Проверить напряжение:

Напряжение, указанное на табличке прибора, должно соответствовать напряжению сети. Приборы, для которых указано напряжение 230В, могут использоваться в сетях на 220В.

Включение/выключение

Включение: Выключатель 7 нажать и держать нажатым.

Выключение: Отпустить выключатель 7.

Фиксация: Выключатель 7 нажать и сдвинуть фиксирующую кнопку вверх.

Освобождение: Выключатель 7 нажать повторно и отпустить.

Указания по эксплуатации

Выбор перемешивающей насадки 1 зависит от вида раствора. Для смесей с низкой вязкостью (напр., дисперсионные краски, лаки, заливочные массы, цементные растворы) применяются перемешивающие насадки с левым направлением спирали, для смесей с высокой вязкостью (напр., растворы штукатурки, бетон, цемент, шпатлевка, эпоксидные материалы) - перемешивающие головки с правыми спиралями.

Необходимо следовать указаниям, имеющимся на упаковке насадок. Нельзя работать с материалами, температура воспламенения которых ниже 21⁰С.

При работе устройство приподнимать и перемещать в разные стороны.

По окончании работы насадку следует промыть.

Уход и обслуживание

Перед любыми работами по обслуживанию устройства необходимо вынуть вилку из розетки!

Устройство и вентиляционные щели всегда должны быть чистыми.

Если, несмотря на строгое соблюдение технологии изготовления и тщательный контроль, в приборе будет обнаружен дефект, обращайтесь в бюро обслуживания BOSCH-инструменты.

При всех обращениях и заявках на запасные части сообщайте 10-значный номер, указанный на шильдике устройства.

Охрана окружающей среды

Повторное использование материалов вместо их утилизации!

Устройство, принадлежности и упаковку в целях защиты окружающей среды следует использовать повторно. Используемые в устройстве синтетические материалы пригодны для утилизации.

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13
Тел. +7 095 935.88.06
Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»
198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41
Тел. +7 812 184.13.07
Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

СЕ Декларация соответствия

Настоящим мы заявляем под собственную исключительную ответственность, что данное изделие соответствует следующим стандартам или нормативным документам: EN 50 144, EN 55 014, EN 60 555, HD 400, в соответствии с положениями директив 73/23/ЕЭС, 89/336/ЕЭС (с 1/96), 89/392/ЕЭС.

СЕ 94

д-р Экерхард Штрётген
(подпись)

д-р Альфред Одендаль
(подпись)

Robert Bosch GmbH
Электроинструменты