

Триммер

ART 30 D/DF

Технические характеристики инструмента

Тип	ART 30 D Automatic	ART 30 DF Atomic
Код для заказа	0 600 825 0..	0 600 825 1..
Потребляемая мощность	350 Вт	350 Вт
Число оборотов на холостом ходу, макс	12000 мин ⁻¹	12000 мин ⁻¹ .
Подача проволоки	автоматическая	автоматическая
Ø режущей проволоки	1,6 мм	1,6 мм
Ø круга вращения режущей проволоки	30 см	30 см
Вес	2,7 кг	2,8 кг
Класс защиты	□ / II	□ / II

Элементы прибора

1 Рукоятка	5 Опорные полозки для работы вблизи бордюра
2 Выключатель	6 Педаль
3 Кнопка блокировки*	7 Кожух
4 Ручка	8 Устройство разгрузки кабеля

*Для ART 30 DF

Перечисленные или показанные на рисунках элементы могут не входить в объем поставки

Для Вашей безопасности

Безопасная работа с инструментом возможна лишь в том случае, если Вы внимательно и полностью читаете руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности и будете строго следовать имеющимся в нем указаниям. Очень полезно проконсультироваться у тех, кто имеет опыт работы с такой косилкой.

- Не использовать устройство под дождем или для кошения сырого газона. Хранить косилку в сухом месте.
- Необходимо следить, чтобы в радиусе 3 м от косилки во время работы не находились другие люди или животные.
- Всегда носить защитные очки, рабочие перчатки, прочную обувь и длинные брюки.
- Никогда не вводить руку в режущую зону косилки. Учтите, что после выключения косилка еще около 5 секунд вращается по инерции.
- Перед работой проверить косилку, кабель и вилку. Повреждения устраняются только специалистом.
- Перед началом любой работы, при обслуживании и тогда, когда устройство не используется - вынуть вилку из розетки.

- Во время работы располагать косилку на безопасном для себя расстоянии. Занимайте при работе устойчивую позу.
- Используйте только кабель, предназначенный для работы на открытом воздухе и защищенный от попадания влаги.
- Кабель всегда должен располагаться сзади.
- Не разрешайте лицам моложе 16 лет работать с косилкой.
- Передвижные устройства, работающие на открытом воздухе, должны быть подключены через автомат защиты отключения.
- Не вносите каких-либо изменений в конструкцию косилки.
- Использовать только фирменные принадлежности.

Монтаж устройства

Защитный кожух 7 посадить на головку 9 двигателя, вдвинуть под педаль 6 и ввести в сцепление (А), затем надавить на переднюю часть кожуха 7 на головке двигателя (В). При надавливании необходимо почувствовать момент фиксации кожуха.

Смена катушки режущей проволоки

"Сдавить крышку 10 по отмеченным маркировкой местам (С) и снять ее (D).

Вставить новую катушку в соответствии с рисунком.

При этом обратить особое внимание на следующее:

- Обе пружины 11 должны находиться в пазах 12.
- Крючки креплений 13 должны быть повернуты в сторону верхней, соответственно, нижней части катушки.

Вытянуть проволоку с обеих сторон приблизительно на 10 см. Поставить на место крышку 10. При надавливании необходимо почувствовать момент фиксации крышки.

Установка ведущих салазок

Насадить салазки 14 на скобу 15 (Е) и зафиксировать их (F). При надавливании необходимо почувствовать момент фиксации салазок.

Ведущие салазки 14 могут быть поставлены в качестве принадлежности для устройства ART 30D.

Регулировка угла наклона ручки

Нажав на педаль 6 (G), установите ручку устройства в наиболее удобное для Вас положение (H).

Регулировка длины ручки (модель ART 30 DF)

Нажав на кнопку блокировки 3 (I), выдвинуть ручку на требуемую для удобной работы длину (K).

Подключение

Используйте только кабель, предназначенный для работы на открытом воздухе и защищенный от попадания влаги. Напряжение источника тока должно соответствовать данным на шильдике косилки. Устройства, рассчитанные на сеть с напряжением 220 В, могут подключаться к сети 230 В. Соединить вилку устройства с кабелем удлинителя, образовать петлю и ввести ее в вертикальном положении в гнездо устройства разгрузки кабеля от натяжения 8. Зафиксировать кабель, перевернув петлю в горизонтальное положение.

Пуск в эксплуатацию

Включение и выключение

Стрелка на кожухе 7 указывает направление вращения режущей проволоки.

Включение: выключатель 2 нажать и удерживать в этом положении.

Выключение: выключатель 2 отпустить.

После выключения устройство продолжает работать по инерции около 5 сек.

Отставлять устройство только после полной его остановки.

Советы по эксплуатации

Перед любым обслуживанием вынуть вилку из розетки.

Плохое качество работы

Некачественное кошение и повышенный шум двигателя указывают на наличие помех.

Возможные меры исправления:

- правильно установить катушку.
- если не вытягивается проволока конец проволоки вытянуть через проушину приблизительно на 10 см.
- при отработанной катушке: вставить новую катушку.

Другие помехи должны устраняться специалистом.

Подача режущей проволоки

При работе проволока автоматически подается с катушки. Нож на внутренней стороне кожуха обрезает проволоку на рабочую длину.

Кошение (Стрижка)

Перед стрижкой газона удалить из рабочей зоны камни, куски дерева и прочие твердые предметы. Следить также, чтобы на пути движения косилки не попадались посторонние предметы.

Работающий должен следить, чтобы в радиусе 3 м от косилки во время работы не находились другие люди или животные. Кабель всегда должен находиться сзади устройства и режущего механизма.

Стрижка газона

Вести косилку перед собой, перемещая ее вправо и влево. Лучше всего стригутся газоны с высотой травы до 15 см. Более высокую траву следует стричь в несколько приемов.

Стрижка возле деревьев и кустов

Подводить косилку к деревьям и кустарникам следует на такое расстояние, чтобы режущая проволока их не коснулась.

Этим предупреждается повреждение растений (например, коры деревьев).

Бордюры газонов (модель ART 30 DP)

Вытянуть полз 5 в соответствии с рисунком (L) и зафиксировать его в крючках на кожухе 7 (M). Головку двигателя 9 после нажатия на кнопку деблокировки 3 повернуть на 180° и зафиксировать. Поворот возможен только в одну сторону. Поставить косилку на полз 5 для стрижки у бордюра на землю и вести ее параллельно бордюру.

Уход и обслуживание

Перед любым обслуживанием вынуть вилку из розетки.

Кожух косилки после работы каждый раз тщательно очистить, при необходимости протереть влажной губкой.

Никогда не поливать косилку водой и не опускать ее в воду.

Хранить устройство сухим.

Следить, чтобы косилка и вентиляционная щель всегда были сухими.

Если, несмотря на высокий технологический уровень изготовления и строгий технический контроль косилка все-таки потребует ремонта, обращайтесь в сервисное бюро обслуживания фирмы БОШ-электроинструменты.

При всех запросах и заказах запчастей просим указывать 10-значный номер заказа, приведенный на шильдике устройства.

Принадлежности

Шпилька с леской1 608 190 021

Направляющие салазки1 608 190 023

Гарантия

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, происшедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно. Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации, гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

Сервис и консультационные услуги

Россия:

1. ООО «Роберт Бош»

129515, Москва, ул. Академика Королева, 13

Тел. +7 095 935.88.06

Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»

198188, Санкт-Петербург, ул.Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.

Оговаривается возможность внесения изменений