

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ И ЛИЦА
ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЕТЧАТЫЙ WORTEX
FS 2040 N
ТР ТС 019/2011
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЗНАЧЕНИЕ

Щиток защитный WORTEX применяется для защиты глаз, лица, шеи, а также лобной и теменной части головы.

Защитные свойства: предохраняет от механического воздействия летящих твердых частиц с кинетической энергией не более 0,84 Дж. Рекомендуются для работ в различных отраслях промышленности для защиты глаз и лица, а также для защиты глаз и лица во время выполнения работ бытового назначения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Защитный экран – 1 шт.;
2. Козырек – 1 шт.;
3. Наголовное крепление – 1 шт.;
4. Комплект крепления – 1 шт.;
5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
6. Упаковка – 1 шт.

ОПИСАНИЕ

Защитный лицевой щиток с экраном из мелкоячеистой сетки устойчив к механическому воздействию летящих частиц и истиранию. Используется для защиты лица работника при проведении строительных и монтажных работ, а также при работе с пневмо- и электроинструментом, в т.ч. при работе с триммерами.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед использованием защитного щитка внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Настоящая инструкция содержит все необходимую информацию по эксплуатации щитка WORTEX. Обращайтесь к инструкции при возникновении вопросов по использованию, обслуживанию, хранению и транспортировке изделия. Перед началом работы проверить комплектность щитка и отсутствие повреждений.

При наличии трещин на экране, козырьке или наголовном креплении использование щитка запрещается!

Убедитесь в отсутствие загрязнений на поверхности щитка. Проверьте надежность крепления элементов щитка. В процессе эксплуатации щитка необходимо выполнять правила гигиены, своевременно проводить чистку и дезинфекцию.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

Порядок сборки защитного щитка:

1. Соедините отверстия наголовного крепления с боковыми отверстиями козырька. Для этого необходимо чтобы отверстия 2-х частей совпали.
2. Для фиксации козырька и крепления используйте винт, входящий в комплект.
3. В отверстия защитного сетчатого щитка, расположенные в верхней его части, вставьте фиксатор, находящийся на козырьке, зафиксировав его, переведя в нижнее положение.

Регулировка щитка:

1. Плавная регулировка наголовного крепления по обхвату головы;
2. Ступенчатая регулировка глубины наголовного крепления.

Экран фиксируется в двух положениях: «рабочем» (опущен) и «нерабочем» (поднят). Размер защитного щитка – 40х20 см.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не вносите изменений в конструкцию изделий;
2. Убедитесь в том, что степень защиты полностью отвечает рабочим условиям;
3. Данный щиток не предназначен для сварочных работ;
4. Данный щиток не пригоден для защиты от взрывоопасных устройств или коррозионно-агрессивных жидкостей;
5. Данный щиток не предназначен для защиты от серьезных ударов;
6. Данный щиток не предназначен для защиты от взрывчатых веществ и едких жидкостей;
7. Никогда не кладите щиток на горячую поверхность;
8. Не используйте растворители при чистке щитка;
9. Регулярно очищайте поверхность изделия, не используйте сильные чистящие растворы;
10. Производитель имеет право вносить изменения, как в содержание данной инструкции, так и в конструкцию изделия без предварительного уведомления пользователей.

УКАЗАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

Щиток может транспортироваться в упаковке производителя в любом виде транспорта без ограничения расстояний при любых условиях. При транспортировке щитки должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и влаги.

Щитки должны храниться в упаковке производителя в закрытых помещениях, исключающих прямое попадание влаги и солнечных лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов при температуре воздуха от +5 до +30 °C и относительной влажности не более 80%. Хранение щитков совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими растворителями запрещается.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материалы, из которых изготовлены щитки WORTEX, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на окружающую среду. После истечения сроков хранения и/или эксплуатации подлежат разборке на составляющие детали, которые могут быть утилизированы и переработаны в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой продукции ТР ТС 019/2011 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
2. Срок хранения в закрытой упаковке производителя – 36 месяцев.
3. Гарантийный срок эксплуатации – в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты, но не более 6 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (щитки должны быть использованы не позднее 3-х лет, считая от даты изготовления).
4. Дата изготовления - 11/2017.

Дата изготовления указана на этикетке, а также в настоящем руководстве по эксплуатации.

Произведено в Китае для WORTEX (Германия).

Производитель: Skipfire Limited. Romanou, 2,
TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia,
Cyprus. Скипфайр, Кипр (завод-изготовитель в Китае).

Импортёр в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект»,
Республика Беларусь, 220103, г.Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А,
Тел.: +375 (17) 511-33-33

Сайт: www.tools.by.

Импортёр в Российскую Федерацию: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И
ИНСТРУМЕНТЫ», 107076, г. Москва, переулок Колодезный,
дом 14, пом. XIII, комната 41.

Сайт: www.stiooo.ru

