

# Уклонометр DNM 6

**SUPERSET (юстировка) 3-4**

Проводить перед первым пуском в эксплуатацию, при значительном колебании температуры, после жестких ударов и при разбросе показаний более чем  $0,1^\circ$ . Прибор при юстировке не двигать.

**RESET (равнение по горизонтали) стр. 5.**

Проверять перед каждым началом работы.

**ТЕСТ (Проверка на точность).**

Расположить прибор вдоль одного из ребер. Прочитать значение угла на дисплее. Прибор повернуть на  $180^\circ$  по плоскости и приложить его к тому же ребру. Снова определить величину угла. Если отклонение обеих величин составит более  $0,1^\circ$ , необходимо провести юстировку (SUPERSET).

**OFFSET (Установка прибора на нуль) стр. 5.**

Каждая величина измерения может быть использована как начало отсчета для последующих измерений. После того, как измерение закончено прибор снова горизонтально выровнять (RESET).

**Измерения в градусах стр. 6-7.**

Чтобы зафиксировать величину измерений, необходимо нажать на кнопку HOLD. Для деблокировки снова нажать на кнопку HOLD.

**ЗАМЕНА БАТАРЕЙ стр. 7****Гарантия**

Фирма BOSCH осуществляет гарантийный ремонт, учитывая специфические черты и национальные законы каждой страны, по предъявлению товарного чека.

Гарантийный срок составляет 12 месяцев, считая с момента продажи.

Повреждения, произошедшие вследствие естественного износа, перегрузки или неправильной эксплуатации, не подлежат гарантийному ремонту.

Повреждения, возникшие из-за некачественного материала или по вине изготовителя, устраняются бесплатно.

Запрещается вскрытие электроинструмента и любые работы по его обслуживанию вне сервисного центра, что также означает отказ в гарантийном ремонте при рекламации.

Гарантия не распространяется на сменный инструмент (буры, пилы, сверла и т.п.).

Рекламации выставляются торговой организации или сервисной службе электроинструмента фирмы BOSCH.

**Сервис и консультационные услуги****Россия:**

1. ООО «Роберт Бош»  
129515, Москва, ул. Академика Королева, 13  
Тел. +7 095 935.88.06  
Факс +7 095 935.88.07

2. ООО «Роберт Бош»  
198188, Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 41

Тел. +7 812 184.13.07

Факс +7 812 184.13.61

Адреса региональных гарантийных сервисных центров указаны в гарантийной карте, выдаваемой при покупке инструмента в магазине.